

# 维修改造电动开窗、电动百叶、电动窗，幕墙玻璃改窗户

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 维修改造电动开窗、电动百叶、电动窗，幕墙玻璃改窗户 |
| 公司名称 | 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司          |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103 |
| 联系电话 | 020-31560709 13710140902  |

## 产品详情

### 玻璃幕墙渗水原因分析及防渗水措施

广东优晟幕墙从事玻璃幕墙维修、幕墙保养维护多年，经历过众多的玻璃幕墙维修项目，发现除了幕墙玻璃破损需要更换以外，玻璃幕墙渗漏也是需要维修的一个很重要的原因。那么玻璃幕墙渗水的原因和防渗水的措施都有哪些？

#### 1、玻璃幕墙渗水原因分析

1.1、铝型材 铝型材表面处理不符合国家标准，表面涂层附着力不强，氧化膜太薄或过厚，导致密封胶粘接失效。主要受力构件铝型材立柱和横梁的强度不足，刚度不够，其截面受力部分的壁厚小于3mm，在荷载标准值作用下，相对挠度大于L/180或挠度大于20mm，幕墙严重变形，出现位移和雨水渗漏。

没有采用优质高精度等级铝型材料，尤其幕墙立柱应采用超高精度等级。铝型材不合格，其弯曲度、扭拧度、波浪度等严重超标，造成整幅幕墙的平面度、垂直度不能达到要求。玻璃幕墙渗水原因分析及防渗水措施