

# 幕墙维修更换玻璃，幕墙门窗维修，外墙瓷砖空鼓，外墙油漆翻新

产品名称	幕墙维修更换玻璃，幕墙门窗维修，外墙瓷砖空鼓，外墙油漆翻新
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

## 产品详情

1.4、施工 铝框架安装时，不按规范操作，没有抓好质量，水平度、垂直度、对角线差和直线度超标，直接影响幕墙的物理性能。 耐候硅酮密封胶施工不密实，封堵不严或长度或宽度比不符合规范。 对密封胶施工条件不重视。南方地区雨水较多，如在雨季强行露天施工耐候密封胶，无法保证密封质量。结构胶施工也有一定的温度、湿度条件，必须注意。 密封胶条尺寸不符合或采用劣质材料，很快松脱或老化，失去密封防水功能。 没有采用弹性定位垫块，玻璃与构件直接接触。当建筑物变形或温度变化时，构件对玻璃产生较大应力，往往从幕墙底部开始挤裂玻璃。玻璃幕墙渗水原因分析及防渗水措施

1.5、使用 没有提供详细的竣工资料及使用说明书给使用单位，用户入住后，不明白幕墙的使用方法，造成对幕墙的损坏、碰撞变形、污染等，导致渗水。 外墙清洁时，操作不当对幕墙造成损坏。 住户擅自进行改造，对破坏的部位没有进行认真填塞、防水处理。玻璃幕墙渗水原因分析及防渗水措施