

酒店外墙玻璃维修、广州玻璃幕墙维修、观光电梯玻璃更换广州幕墙安装

产品名称	酒店外墙玻璃维修、广州玻璃幕墙维修、观光电梯玻璃更换广州幕墙安装
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

广东优晟幕墙归纳窗户漏水维修方案

漏水原因

- 一、窗框缝隙填缝不确实
- 二、玻璃胶老化失效
- 三、只贴砖或上漆
- 四、未在结构层施作防水
- 五、窗台长期积水潮湿

如何抓漏

- 一、玻璃胶是否已老旧或脱落

窗框周边多半会用玻璃胶填进行填缝，仔细检查是否已有老旧、脱落现象。广东优晟幕墙归纳窗户漏水维修方案

- 二、窗户水密与气密性是否有松脱

门窗在风速、风压的压迫下，可能导致水密、气密性受损或松脱，形成漏水的来源。

