

AB驱动器2098-IPD-HV050现供

产品名称	AB驱动器2098-IPD-HV050现供
公司名称	汕头市罗克自动化科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:AB罗克韦尔 型号:2098-IPD-HV0 类型:伺服驱动器
公司地址	汕头市金平区南澳路283号柏亚电子商务产业园 工业大厦1幢1204号房一（注册地址）
联系电话	15322569805

产品详情

库存优势资源供应AB罗克韦尔伺服驱动器2098-IPD-HV050，我们主营进口工控配件，如需采购或设备维修，欢迎详询。

AB伺服驱动器故障代码：

E00逆变器PCB保险丝熔断。

E04电动机热开关脱扣。

E05智能电源模块(IPM)的自保护启动。

E06轴在正/负方向运动超过物理行程范围。

E07反馈接线开路、短路或缺失。

E09随着三相电的出现:直流总线电压低于下限值。

E10直流总线电压超过.上限值。

E11Hall反馈输入状态不正确。

E16轴位置超过软件设定的大值。

E18电动机速度超过大速度的150%。脱扣点由更小的用户速度界限值或电动机额定基准表示。

E19超过位置误差界限。

E20电动机编码器状态错误。

E21与智能编码器的通讯未建立。

E30与智能编码器的通讯未建立。

E34检测到转换器的接地电流过大。

E35转换器预充电失败。

E36转换器热开关脱扣。