

# 金谷田理光1016海南2513uv打印机g6磁悬浮

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 金谷田理光1016海南2513uv打印机g6磁悬浮                |
| 公司名称 | 深圳金谷田科技有限公司                              |
| 价格   | 77000.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:金谷田<br>打印颜色:c/m/y/k/lc/lw<br>产地:广东/浙江 |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号                      |
| 联系电话 | 0755-8233948 13823780539                 |

## 产品详情

机械式温度控制除霜装置：采用金属记忆片的温控器，因为不能地控制除霜温度，所以除霜性能不够稳定，往往出现机器有的在8 左右可正常运转，有的却在13 左右就结霜停机的情况，这种除霜装置不太准确可靠。备注：有些A型设计的除湿机在机器上安装继电器，定时将压缩机停止（电风扇保持连续运转）等待热交换器上的结霜溶化后才再启动运转，这种所谓的定时除霜实际上不是自动除霜装置，只是一个定时开关而已。空调机不宜代替除湿机使空调机的主要功能是制冷和制热，带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小.除湿慢.而且吹出冷风，越除湿越冷，此外，由于空调机是固定安装，只能在局部小面积范围除湿，更重要的是当空调机独立除湿时需增加几倍的负荷运行，不但耗电量大，还使压缩机受损，缩短了机器的寿命，因此空调机不宜代替除湿机使用。海南有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。

### 2、忽略工作地线

海南印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液

用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。

6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用海南时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可

以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。金谷田理光1016海南2513uv打印机g6磁悬浮【排除方法】停机化霜，打开库门让空气流通，也可用风机等加速流通，减少化霜时间。蒸发器管路中有冷冻油【故障分析】在制冷循环过程中，有些冷冻油残留在蒸发器管路内，经过较长时间的使用，蒸发器内残留油较多时，会严重影响其传热效果，出现制冷差的现象。【排除方法】清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸发器拆下来，进行吹洗后再烘干。不易拆卸的，可从蒸发器进口用压缩机打气吹污。制冷系统不畅通【故障分析】由于制冷系统清洗不干净，经若干时间使用后，污物逐渐淤积在过滤器中，部分网孔被堵塞，致使制冷剂流量减少，影响制冷效果。