

威海叉车转向油缸/合力H2000龙工3-3.5吨叉车横置油缸总成供应

产品名称	威海叉车转向油缸/合力H2000龙工3-3.5吨叉车横置油缸总成供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海叉车转向油缸/合力H2000龙工3-3.5吨叉车横置油缸总成供应

3、防止杂物混入液压系统 清洁的液压油对液压系统的工作状态具有重要的影响。液压系统中有较多的精密元件，有的元件设置了缝隙或阻尼小孔等。一旦有杂质混入系统中，将会导致精密元件卡阻、拉伤和油道堵塞等现象，对液压系统的安全运行造成严重的影响。

4、定期保养注意事项

(1) 250h检查

将滤网上的附着物进行清除，如存在过多的金属粉末，则说明存在液压缸拉缸或液压泵磨损等情况。

(2) 500h检查

由于滤芯的细小损坏情况仅凭肉眼难以察觉，所以应更换滤芯，不管其状态如何都要更换。如果长时间进行高温作业，还应提前更换滤芯。

(3) 1000h检查

应更换液压油和滤芯，清洗液压油箱和滤清器。如果长时间进行高温作业，要适当提前换油时间。

(4) 7000h和10000h检查

液压马达和液压泵在工作10000h后必须大修，同时由人员对液压系统进行必要的维修和调整。