

镇江压缩机出租 无油机租赁 空压机出租 电驱压缩机租赁

产品名称	镇江压缩机出租 无油机租赁 空压机出租 电驱压缩机租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易租赁 是否含油:无油 压缩介质:空气
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

1、油温过低的原因

空压机油（润滑油）的温度在静止状态下低于22℃。导致油温过低的因素不多，主要是气温过低或空压机润滑油本身的粘度过高、开启设备台数少、出口压力低等，使空压机油（润滑油）得不到充分利用。

2、油温过高的原因

导致油温过高的因素较多，且主要发生在夏季，其中主要因素有：气温过高；循环冷却水的温度较高或有冷却器堵塞；出口压力过高。

油温的控制方法

空压机油温过低的控制方法：油温过低或长期不变，容易加大传动部位的摩擦，有时还会发出尖叫声，使设备得不到充分润滑，给设备造成危害。油温过低主要发生在冬季，可采用的方法主要有：

1、加强厂房的密封和采暖保温，同时控制循环水的流量为原来的1/3，使油冷却器的冷却效

果降低，油温升高。

2、保持1~2台压缩机连续运转3天以上。通过机械摩擦使油温自然上升。