

协同油脂FZ NO.00川崎机器人润滑脂MULTEMP减速机齿轮油

产品名称	协同油脂FZ NO.00川崎机器人润滑脂MULTEMP减速机齿轮油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4000.00/桶
规格参数	品牌:协同油脂FZ NO.00
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

协同油脂FZ NO.00川崎机器人润滑脂减速机齿轮油

MULTEMP FZ No.00

在有机钼锂基脂合成烃油和精炼矿物油的基础上，它具有极压特性和优异的耐磨性。NLGI级N.00有助于渗透到复杂的润滑部分的减速齿轮，如住友川崎机器人中使用的齿轮，从而导致改善的效率并延长润滑寿命。工作温度：-40 ° C至130 ° C。基础油的合成和矿物增稠剂锂皂外观：黄色/棕色，液体滴点：183 ° C具体步骤如下：1) 机器人关电。2) 拔掉出油口塞子。3) 从进油口处加入润滑油，直到出油口处有新的润滑油流出时，停止加油。4) 让机器人被加油的轴反复转动，动作一段时间，直到没有油从出油口处流出。5) 把出油口的塞子重新装好。注意：错误的操作将会导致密封圈损坏，为避免发生错误，操作人员应考虑以下几点：1) 更换润滑油之前，要将出油口塞子拔掉。

2) 使用手动油枪缓慢加入。3) 避免使用工厂提供的压缩空气作为油枪的动力源，如果非要不可，压力必须控制在5Kgf/cm²以内，流量必须控制在15/ss以内。4) 必须使用规定的润滑油，其他润滑油会损坏减速器。5) 更换完成，确认没有润滑油从出油口流出，将出油口塞子装好。6) 为了防止滑倒事故的发生，将机器人和地板上的油迹彻底清理干净。更换平衡块轴承润滑油，操作步骤：直接从加油嘴处加入润滑油，每次无须太多（约10CC）。至于需要更换润滑油的数量和加油口/出油口的位置参见随机的机械保养手册。