

3H F050001 超声手柄维修技术怎么样

产品名称	3H F050001 超声手柄维修技术怎么样
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:3H 型号:F050001 类别:超声手柄
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

3H 动力手柄维修更换

广州云启医疗设备有限公司是一家具有雄厚技术力量的服务型公司。公司拥有工程技术人员、工程师、等多方面人员。本着服务客户的宗旨，遵从诚实经营，精益求精的企业精神，一贯奉行诚信、认真的工作态度，以高效、贴心的为医疗机构、设备代理商以及维修商服务。

案例分享一：

客户名称：厦门某医院

设备名称：MedtronicXomed18-97200动力手柄

故障描述：不转动

检测结果：电机故障

解决方案：维修电机

服务时间：5个工作日

案例分享二：

客户名称：潍坊某医院

故障描述：无法转动

检测结果：手柄损坏

解决方案：维修处理手柄卡口、轴承等

服务时间：2个工作日

案例分享三：

客户名称：云南某医院

故障描述：无法使用

检测结果：电机轴承锈死，骨架油封磨损

解决方案：更换轴承，更换骨架油封

服务时间：7个工作日

动手系统常见故障：

手柄无法转动、转动速度过慢、温度过热、声音异响等，主要为手柄电机进水引起生锈及电机烧坏、老化等。

按键无法使用，主要为开关传感器等零件及密封防水结构，多为进水引起零件损坏。

电缆线故障，多为接触不良，造成内阻变大、氧化、外皮破裂、线缆接口故障引起。

主机无法识别手柄主要为手柄电机损坏无法启动，或为主机线路或控制部分损坏。

维修案例：

设备名称：Stryker5100-004-000动力系统缆线

检测故障：接头与电钻接头卡不牢线缆接头损坏

维修方案：更换接头，重接线缆

维修周期：3个工作日

保修周期：3个月

广州云启医疗设备有限公司从成立至今，我们始终为客户提供好的产品和技术支持，健全的售后服务。我公司主要经营摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械，器械的保养，维修等第三方服务，拥有多名高效经验丰富的医疗设备维修技术人员，也有大量维修备品以供维修客户备用。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供的服务。

广州云启的医疗设备维修服务商，针对STOR史托斯动力系统提供维修项目，可维修项目：耳鼻喉科动力系统、刨削动力手柄、五官科动力系统、关节镜刨削手柄、子宫粉碎器、动力主机、EC马达等

常见维修型号有：powershaverS2072102主机、UnidrivENT20711620、UnidrivEC20711420动力主、UnidrivPlus

、EC马达（160020、20711032、20711072、20711030-20711070）26713006/2671303子宫粉碎器2872103高速刨削手柄、28721038K标准刨削动力手柄、高速刨削机头28721030、骨钻2872103、多功能刨削手柄28721036、6K小关节刨削手柄28721040、8K刨削手不带手按28721045、728721050刨削手柄、4071103鼻窦刨削手、160039手柄轴承手柄转动时发、4071104DrillCut-X手柄、耳钻252475-252495/手柄/弯接头、鼻息肉削刮手柄NHH40711039、20711070

维修案例一：

设备名称：施乐辉主机+手柄

检测故障：不能正常工作主机报错，主机电源板故障，手柄带不动负载

维修方案：维修主机电源板

维修周期：7个工作日

维修案例二：

设备名称：美敦力REF3334800动力手柄

检测故障：轴承故障手柄前端轴承破损

维修方案：更换轴承。

维修周期：4个工作日