

# Ackermann 16-2012 摄像主机维修时长

产品名称	Ackermann 16-2012 摄像主机维修时长
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:Ackermann 型号:16-2012 类别:摄像主机
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

"Ackermann 艾克曼摄像主机维修更换

经过长期的手术室仪器设备维修，发现故障根据维修难易和故障大小，可分为复杂故障、中等故障和简单故障。经统计分析：复杂故障的概率只有15%（如主机、主要电路坏），由于各种条件限制，这部分故障难以在手术室现场短时间内完成，必须撤机维修。中等故障占25%左右，而简单故障却达到60%左右，其中使用不当或操作失误引起故障占30%左右。无论何种故障，我们都必须懂得仪器的工作原理，凭借丰富的维修经验技术处理。广州云启医疗设备有限公司将成为您佳的合作伙伴。

广州云启医疗设备有限公司的摄像系统维修服务商，致力于中小型医疗设备维修。包括摄像主机、气腹机、冷光源、高频电刀、动力系统、超声刀、摄像头、导光束、手术器械等设备。

常见故障：

摄像主机：图像模糊、图像偏色、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

冷光源：无光源输出、主机无法启动，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

气腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不、无气体输出、无法开机等。

导光束：线缆外皮破损、导光纤断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

本公司对医疗电子内窥镜摄像系统如：图像缺色、偏色、干扰波纹，或完全损坏不显示图像,图像出现拉丝等，均能维修。并可维修国外各进口品牌内窥镜摄像机及内窥镜光学接口(如德国WOLF、STORZ、雪

力WISAP，美国史赛克、顺康等)。

摄像主机及摄像头：主机无法开启、图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、无法调焦、护套断裂、线缆破损等

冷光源：主机启动，无光源输出、光源不断闪烁、灯泡不亮、计时报警、等

气腹机：无法开机、气压不足、无气体输出、压力不稳、等

导光束：导光头断裂、转接头断裂、导光外管破损、亮度不够、等

维修案例：

设备名称：DYONICS摄像系统

检测故障：图像不清晰；副主板故障；

维修方案：维修副主板；

维修周期：5个工作日

保修周期：6个月

广州云启医疗设备有限公司欢迎您！

广州云启医疗始终坚持“诚信，责任，高效，共赢”的企业文化核心价值，秉承“；满意只有起点，没有终点。为客户及利益共同体创造价值”的经营理念，不断超越，快速发展。

广州云启医疗设备维修严格按照修理程序及操作规程修理，保证维修质量。相信您的选择没有错！广州云启医疗设备有限公司将竭诚为您服务！

广州云启-常见医疗设备维修

内窥镜摄像系统、气腹机、冷光源常见故障：

不开机，工作不稳定，开机或使用中报错，图像缺色、偏色、干扰或不显示图像；

冷光源不发光或发光暗等故障。

动力系统主机常见故障

主机指示灯不亮，不法识别手柄，有时不工作、速度不可调。手柄不转、转速慢、动力差、温度过高等。

高频电刀、超声刀、超高频LEEP刀(利普刀)、氩气刀常见故障：

各类故障代码维修，电源板、主板、控制板维修。

维修案例一：

设备名称：施乐辉560P摄像主机

检测故障：不能正常工作电源异常

维修方案：维修电源板

维修周期：3-5工作日

维修案例二：

设备名称：LEMKEMC304摄像系统

检测故障：图像偏色；摇曳线缆有干扰，摄像头护套处内线有短路；

维修方案：重接电线；