

# 齐鲁包装机械 全自动白酒灌装机厂 小型白酒灌装设备视频 包装生产线

产品名称	齐鲁包装机械 全自动白酒灌装机厂 小型白酒灌装设备视频 包装生产线
公司名称	青州齐鲁包装机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:齐鲁 型号:GFP 产地:青州
公司地址	青州市经济开发区东京路1921号
联系电话	0536-3201127 15806366881

## 产品详情

主要用途：

本机主要用于不含气液体的酱油、醋、高度白酒等起泡沫液体的液体恒定式灌装。

主要特点：

1、本机为回转式自动低真空灌装机，灌装速度快，灌装精度高，是酒、醋、酱油、饮料等行业瓶装液体  
2、盛液桶液面控制机构为浮球开关，上部进液方式，同时设计有360°旋转清洗球，整体部件采用耐高  
3、适应不同直径瓶子的灌装。不需更换零件，就可满足高度为120-320毫米瓶子的灌装，更换部分零部件，可  
4、整机升降采用手动升降，结构简单，操作方便，易于操作。

5、进出瓶拨轮设有过载保护装置。当卡瓶时，设备自动停机，人工使瓶子复位后，设备方可启动  
6、本机主要外露部分，均用不锈钢或尼龙制造，外形美观，各传动部件置于机体内，结构紧凑，运行平  
7、本机托瓶升降机构采用先进的双拉簧负压软托机构，瓶子不到位或特殊超高瓶子，不会被顶破损伤灌  
8、凡与灌装液体接触部分均采用304材质（部分特殊定制设备采用316L材质），且各密封件耐酸、

- 1、先检查灌装机的接合处，看看灌装机每个部位的接合处是否侧漏，如果出现侧漏也会使灌装机的灌装量不均匀。
- 2、灌装速度是不是太快，调节灌装速度节流阀，下降灌装速度。

3、速度节流阀和灌装间隔节流阀是不是封闭，节流阀不能封闭。

4、查看密封圈是不是有损坏，如有损坏，替换新的。

另外，还有一种可能，那就是灌装机的黏稠度太高，从而导致灌装量不均匀。