

沧州工程类标书制作 狐域咨询一家专门做标书的公司

产品名称	沧州工程类标书制作 狐域咨询一家专门做标书的公司
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	530.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询一直专注为企业提供沧州标书制作、沧州标书代写、沧州标书咨询、沧州指导投标、沧州电子标书上传等服务，致力于为客户提供高质量的投标服务，为各大企业解决“怎么做标书”、“标书怎么做能中标”、“加急标书怎么做”、“做标书都需要准备什么资料”等等一系列疑问。

钢筋焊接环境安全措施

- 1、机械必须设置防护装置，注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。
- 2、工作场所保持畅通，危险部位必须设置明显标志。
- 3、操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。

(二) 钢筋就位安全措施

- 1、搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。
- 2、起吊或安装钢筋时，吊车下不得有人，保证安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。

(三) 钢筋对焊安全措施

- 1、对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好，防止出现“打火”现象。
- 2、对焊完毕不要过早松开夹具，连接头处高温时不要抛掷钢筋接头，不准往高温接头上浇水，较长钢筋对接应安置在台架上。

3、对焊机选择参数，包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配，电极冷却水的温度不得超过40℃，机身应接地良好。

4、闪光火花飞溅的方向要有良好的防护安全设施。

（四）电渣压力焊安全措施

1、电渣压力焊使用的焊机设备外壳应接零或接地，露天放置的焊机应有防雨遮盖。

2、焊接电缆必须有完整的绝缘，绝缘性能不良的电缆禁止使用。

3、在潮湿的地方作业时，应用干燥的木板或橡胶片绝缘物作垫板。

4、焊工作业应穿戴焊工专用手套、绝缘鞋，且应保持干燥。

5、在大、中雨天禁止进行焊接施工。在小雨天施焊时，现场要有可靠的遮蔽防护措施。焊接设备在遮盖好，电线保证良好绝缘，焊药必须干燥。

6、在高温天气施工时，现场要作好防暑降温工作。

7、用于电渣焊作业的工作台、脚手架应安全牢固。

钢筋机械经验收合格后方能使用，钢筋机械用电线路每天班前检查一次，发现隐患及时整改。

2、所有安全装置齐全有效，配电箱门配锁。机械旁必须有安全操作牌，电气设备搭设符合安全操作规程，杜绝安全事故发生。

3、钢筋机械设备和电力施工机具的金属外壳、金属支架和底座部位，按规定采用可靠的接零或接地保护。

4、电焊机上要有防雨盖，下有防潮垫。一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，一次电源采用橡皮套电缆，或穿塑料软管，长度不大于5m。