

恩格尔主轴维修水路进水进油

产品名称	恩格尔主轴维修水路进水进油
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

恩格尔主轴维修水路进水进油 Z轴精度误差大、异响、震动、震纹、坐标偏移，更换丝杠、维修丝杠、更换轴承，更换导轨、滑块、铲刮、贴塑、工作台研磨、整机油路检修等等。维修电主轴并且可以为客户开发定制特殊规格电主轴，更提供专业的电主轴维修服务，维修费用低、修理速度快、维修售后有保证。公司专业销售台湾精密主轴（磨床主轴618。因为陶瓷球轴承具有以下特点：由于滚珠重量轻，离心力小，动摩擦力矩小。因温升引起的热膨胀小，使轴承的预紧力稳定。弹性变形量小，刚度高，寿命长。由于电主轴的运转速度高，因此对主轴轴承的动态、热态性能有严格要求。合理的预紧力，良好而充分的润滑是保证主轴正常运转的必要条件。采用油雾润滑。电主轴定期维护如下：1.电主轴的轴向跳动一般要求为0.002mm(2 μ m)，每年检测2次。2.电主轴内锥孔的径向跳动一般要求为0.002mm(2 μ m)，每年检测2次。3.电主轴芯棒远端(250mm)径向跳动一般要求为：0.012mm(12 μ m)，每年检测2次。4.蝶形弹簧的涨紧力要求为：16~27KN(以HSK63为例)每年检测2次。