

钻攻主轴BT30维修十项故障解答

产品名称	钻攻主轴BT30维修十项故障解答
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

钻攻主轴30维修十项故障解答 功率有3kw，3.5kw，5.5kw，7.5kw，11kw自动换刀主轴，转速1500转，频率仅需大于100hz，即可轻松加工常规铁铝件制品，大扭矩主轴，又有常规雕刻机主轴接线简单的特点，所以相比市面已经有的IOS，系列更有优势5.5kw100mm转四级30水冷式气动自动换刀主轴雕刻机主轴很好用的系列自动换刀主轴。提供Sycotec全系列电主轴、及进口高速电主轴的快速精修服务！高速主轴维修流程当您的主轴抵达我们的公司后，会安排熟练的维修工程师来接手，我们的工程师会在每个拆解单元进行记录，并且用专业的测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量，如遇精度测试不合格，我们会在维修表格上记录更换零配件等的相关记录。雾化发生器进气压为0.25~0.3MPa，选用20#透平油，油滴速度控制在80~100滴/min。润滑油雾在充分润滑轴承的同时，还带走了大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题，必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和，排气应顺畅，各喷油小孔的喷射角与轴线呈15°夹角。包括主轴改造、主轴翻新、主轴替换以及现场服务。我们拥有一千一百多平方米的恒温恒湿车间以及品类齐全的各种主轴维修专用检测仪器和精密磨床加工设备，以及众多常用备件和具备11年超过5千支以上的主轴维修经验：维修过众多其它进口品牌的机械主轴和电主轴（含各种磨床电主轴-磨头、磨床工件主轴、数控车床工件主轴。