

欧盟新产品不符合ROHS指令召回通告

产品名称	欧盟新产品不符合ROHS指令召回通告
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	0755-23572571 18681488190

产品详情

2021年12月至2022年1月期间，欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）通报多起欧盟REACH法规、POPs法规和RoHS指令的违规案例，涉及铅、镉、DEHP、DBP、SCCPs等多项限制物质要求。近期，欧盟通报了大量不符合RoHS指令的产品，检测认证李工建议相关企业加强质量管控，规避贸易风险。

织物蒸汽机

通报国家：瑞典

原产地：中国

召回原因：环境类

电气插头中的焊料含有过量的铅（74.1%）。该产品不符合RoHS 2指令的要求。

通报国的处理措施：撤离市场

织物除毛器

产品中PCB板上的大焊料和小焊料含有铅（分别为11.3%和6.1%）。该产品不符合RoHS 2指令的要求。

按摩笔

两个焊料含有过量的铅（37%）。该产品不符合RoHS 2指令的要求。

身体按摩器

召回原因：化学类，环境类

充电器电缆含有过量的SCCP、DEHP和DBP（分别为3.69%、1.93%和1.62%）。两个焊料含有过量的铅(63.8%)。该产品不符合POPs法规和RoHS 2指令的要求。

塑料娃娃

通报国家：马耳他

该产品的塑料材料含有过量的DEHP（2.89%）。产品中的金属（焊料）含有过量的铅（52.56%）。该产品不符合REACH法规和RoHS 2指令的要求。

通报国的处理措施：召回产品

遥控车

原产地：波兰

召回原因：化学类、环境类

产品中焊料含有过量的铅和镉（分别为42.70%和0.20%）。保护管的塑料材料含有过量的DEHP和BBP(分别为1.81%和6.35%)。该产品不符合REACH法规和RoHS 2指令的要求。

捕虫灯

通报国家：挪威

产品中的焊料含有过量的铅（2.47%）。该产品不符合RoHS 2指令的要求。

通报国的处理措施：线上下架

迷你火炬

产品中焊料含有过量的铅和镉（分别为19.4%和0.23%）。该产品不符合RoHS 2指令的要求。

电动玩具船

产品中焊料含有过量的铅（66%）。该产品不符合RoHS 2指令的要求。

通报国的处理措施：停止销售

遥控玩具蜜蜂

通报国家：立陶宛

玩具中焊料的铅含量（48.70%）超过限值。该产品不符合RoHS 2指令的要求。