

烟台斗山内燃叉车发动机供油泵不供油故障维修

产品名称	烟台斗山内燃叉车发动机供油泵不供油故障维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台斗山内燃叉车发动机供油泵不供油故障维修

- 2、日常润滑油添加剂的及时防护。
- 3、检查喷油泵内的机油油面，不足时应补充至规定位置。
- 4、消除三漏（油、水、气）现象。
- 5、检查水箱水量。
- 6、检查清洁情况，除油、除尘，特别注意电气设备的干燥与清洁。

7、新机经50小时轻负荷运转后，应及时更换机油（包括喷油泵内机油）和机油滤清器滤芯，清洗油底壳及机油集滤器。

- 8、检查部件、附件装置坚固程度。