

威海合力杭州3吨叉车新柴C490BPG发动机总成维修

产品名称	威海合力杭州3吨叉车新柴C490BPG发动机总成维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

威海合力杭州3吨叉车新柴C490BPG发动机总成维修

- 4、保证燃油的清洁。必要时经过沉淀或绸布过滤。
- 5、叉车运转过程中，发现异常，立即停车检查。

二、日常保养

1、检查油底壳内的机油油面，是否在机油标尺两刻线之间，接近上刻线附近。新机或停用较久的柴油机在加注机油至上刻线后，低速运转5~10分钟后停车，重新用机油尺测量油面高度。

- 2、日常润滑油添加剂的及时防护。
- 3、检查喷油泵内的机油油面，不足时应补充至规定位置。
- 4、消除三漏（油、水、气）现象。
- 5、检查水箱水量。
- 6、检查清洁情况，除油、除尘，特别注意电气设备的干燥与清洁。

7、新机经50小时轻负荷运转后，应及时更换机油（包括喷油泵内机油）和机油滤清器滤芯，清洗油底壳及机油集滤器。

- 8、检查部件、附件装置坚固程度。