

维修发那科主机电源驱动器电机编码器

产品名称	维修发那科主机电源驱动器电机编码器
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

圆弧的起点、终点以及圆弧中心错误。

- 通过起点的渐开线曲线与终点的差过大。
- 圆弧指令中，在构成圆弧平面的2轴中，1轴为缩放有效轴。

处理 - 修改程序的起点、终点、圆弧中心以及半径指定地址的数值。

- 修改地址数值的正负方向。
- 修改缩放有效轴。

P71 无法计算圆弧中心

内容 - R指定圆弧插补时，无法计算出圆弧的中心。

- 无法计算出渐开曲线的曲率中心。

处理 - 修改程序的各地址数值。

- 确认起点或终点是否在渐开线插补基圆的内侧。进行刀径补偿时，确认补偿后的起点、终点是否在渐开线插补基圆的内侧。

- 确认起点与终点与渐开线插补基圆中心的距离是否相等。