

佛山不锈钢检测耐腐蚀试验

产品名称	佛山不锈钢检测耐腐蚀试验
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	300.00/样
规格参数	金属材料:试块 不锈钢耐腐蚀:2件 中国:全国各地
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

华谨实验室金属材料化学成分分析：

GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.X系列 钢铁及合金 X含量的测定

GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)

GB/T 4698.X系列 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 X量的测定

GB/T 5121.X系列 铜及铜合金化学分析方法 第X部分：X含量的测定

GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析 取样方法

GBT 6987.X系列 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

1、散装：即无包装、揩锭、块(不怕腐蚀、不贵重)、大型钢材(大型钢、厚钢板、钢轨)、生铁等。

2.成捆：指尺寸较小、腐蚀对使用影响不大，如中小型钢、管钢、线材、薄板等。

3.成箱(桶)：指防腐蚀、小、薄产品，如马口铁、硅钢片、镁锭等。

4.成轴：指线、钢丝绳、钢绞线等。对捆箱、轴包装产品应首先检查包装是否完整。

(二)标志检验标志是区别材料的材质、规格的标志，主要说明供方名称、牌号、

检验批号、规格、尺寸、级别、净重等。标志有：

5.涂色：在金属材料的端面，端部涂上各种颜色的油漆，主要用于钢材、生铁、有色原料等。

6.打印：在金属材料规定的部位(端面、端部)打钢印或喷漆的方法，说明材料的牌号、规格、标准号等。主要用于中厚板、型材、有色材等。

7.挂牌：成捆、成箱、成轴等金属材料在外面挂牌说明其牌号、尺寸、重量、标准号、供方等。金属材料的标志检验时要认真辨认，在运输、保管等过程中要妥善保护。(三)规格

尺寸的检验规格尺寸指金属材料主要部位(长、宽、厚、直径等)的公称

尺寸。

8.公称尺寸(名义尺寸)：是人们在生产中想得到的理想尺寸，但它与实际尺寸有一定差距。

9.尺寸偏差：实际尺寸与公称尺寸之差值叫尺寸偏差。大于公称尺寸叫正偏差，小于公称尺寸叫负偏差。在标准规定范围之内叫允许偏差，超过范围

叫尺寸超差，超差属于不合格品。