

# 连云港市腻子粉甲醛VOC含量检测

产品名称	连云港市腻子粉甲醛VOC含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

腻子粉在施工过程中常会出现各种问题，下面东润就来一一为大家解析：

问题1：批刮干燥后出现大面积开裂。

1. 原因：您所选用的腻子粉本身质量差。
2. 解决方法：提高腻子粉中聚乙烯醇粉末的用量，腻子粉膜的初期干燥抗裂主要依靠有机胶结料提供。此外填料的细度不能太高，高细度的填料既需要更多的胶结料来黏结，又会造成更大的干燥收缩

问题2：批刮后一段时间没有及时涂装涂料，腻子粉膜细微裂纹

1. 原因：腻子粉膜干燥，其中的水泥不能够充分水化而提高强度，体积收缩，基层的黏结强度低，不能够克服体积收缩应力。
2. 解决方法：应在腻子粉批刮后及时涂装涂料。

问题3：批刮同一墙面，有的地方开裂，有的地方不开裂

1. 原因：腻子粉批涂得太厚或者批涂得厚薄不均匀所致。
2. 解决方法：应注意批涂均匀，以保持腻子粉膜的厚薄均匀

问题4：耐水性差，遇到雨水侵蚀后涂膜起鼓

1. 原因：腻子粉组分中无机胶结料的含量低。

2. 解决方法：水泥的用量不能太低，使用32.5级水泥时，水泥比例不能低于45%；使用42.5级水泥时，水泥比例不能少于30%，水泥质量差、或者是灰钙粉纯度不高，含有过高的大白粉，使用品牌或大厂生产的水泥或灰钙粉。

问题5：粗糙、不光滑、不平滑

1. 原因：填料细度太粗。

2. 解决方法：填料的细度要恰当，一般控制在250~300目左右，保水剂的使用不当，应选用保水性能好的羧甲基纤维素醚作为保水剂。