

天津EMS DH00625 手柄维修找云启

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 天津EMS DH00625 手柄维修找云启 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

天津EMS DH00625 手柄维修找云启EMS DH00625 手柄维修找云启

广州云启设备有限公司是一家从事医用器械设备维修，保养，升级的第三方服务公司。可服务于个体，公司，，公司团队拥有多名对各品牌有深刻认知的维修，并在常年的工作实践中，积累了丰富的维修，保养，升级与管理经验。广州云启设备有限公司将竭诚为您服务。

广州云启的设备维修服务商，针对Medronic美敦力动力系统提供维修项目，可维修项目：电动动力系统、动力主机、动力手柄、耳钻、接头、铣刀附件、动力脚踏、气动动力系统、刨削手柄等
美敦力常见的维修型号：Medronic美敦力动力系统主机维修XPS30018-9710单泵主机维
Medronic美敦力主Ec300主机维 Medronic美敦F1-BAF01开颅铣刀附接头维修
Medronic美敦力AT10接头维修 Medronic美敦力AA07弯接附件维修 Medronic美敦力LegenEHS系列动力系统常用配件有脚踏开关EF100，驱动附件：AD01、AD03、AF01、AF02、AC16、AS1、AS15、AS07、AS09、AS09S、AS10、AS10S、AS14S、AT10、ASMC；电缆EA200

销售/Medronic/美敦力/XP3000/动力系统主机/真空显示屏与主控板 美敦力xps3000真空显示屏。xps3000有两个真空荧光屏，其中一个板号为:11210170REV.A的真空荧光屏是用于显示手柄的设定速度与工作速度数值的.另一个板号为CU20045SCPB-W5J的荧光屏是用于显示用户设置的内容的。而主控板是主控马达驱动板的工作。

维修案例：美敦力V04气动钻 故障检测：无法转动，鼓风马达坏，轴承锈蚀
维修方案：更换鼓风马达，更换轴承 维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保3个月 EMS DH00625 手柄维修找云启天津 天津EMS DH00625 手柄维修找云启

广州云启设备有限公司始终坚持“诚信，责任，，共赢”的企业文化核心价值，秉承“；满意只有起点，没有终点。为客户及利益共同体创造价值”的经营理念。严格按照修理程序及操作规程修理，保证维修质量。相信您的选择没有错！广州云启设备有限公司将竭诚为您服务！广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统

、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆据、矢状锯、接头等；动力系统主机维修常见的故障有：
1、无法开机、无法启动；2、无法显示、显示错误、报错；3、无法识别手柄；
4、主机线路/控制故障等；维修方案：
一、主板坏，一般是电机短路导致主机驱动电路烧坏。解决方法：维修主板，更换主板。
二、电源板坏。解决方法：维修或更换电源板。三、显示板坏。解决方法:维修或更换显示板。
四、显示屏坏。解决方法;更换显示屏。 维修案例一：设备名称：medicon68.24.02钻
检测故障：无法使用小轴脱落,重新装配小轴 维修方案：更换两组轴承 维修周期：3个工作日
保修周期：3个月

维修案例二：美敦力V04气动钻 故障检测：1、鼓风马达坏，轴承锈蚀；2、前端漏气，密封坏
维修方案：更换鼓风马达，更换轴承，更换密封 维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保3个月"

ZYB渣油泵的工作寿命比个别KCB齿轮油泵长3-5倍。ZYB渣油齿轮泵的设计充足斟酌了与KCB系列一般齿轮泵的调换性，形状及装置尺寸以及技巧参数与KCB系列齿轮泵完整雷同。因而本型泵也称KCB系列强劲型，在输送有润滑无杂质的介质时更显示出泵的长命命、压力稳固的主要特色。渣油泵,ZYB渣油齿轮泵实用于输送温度不高于2C，粘度不大于15mm/S含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及粮油、化工、建材、日用化学制品等行业输送有杂质、少光滑的各种介质。天津EMS DH00625 手柄维修找云启

[上海EMS us3 弹道碎石手柄维修周期](#)