

三相异步碟式自制动电机

产品名称	三相异步碟式自制动电机
公司名称	浙江盛泰防务科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	台州市椒江区滨胜路277号
联系电话	13152961551 13701907553

产品详情

YDE三相异步碟式电动机适用于频繁起动，准确定位的各种机械，适用于主驱动和辅助驱动，是起重机械，锻压冲床，建筑机械，纺织机械，印刷机械，木工机械，自动包装机械，碎纸机械，汽保机械，及减速机，风机，泵类机械等的理想配套驱动装备。

二．特点

技术性能好，结构新颖，轴向尺寸短，制动力矩大，制动迅速，定位准确，轴向无窜动，使用维护方便，具有通电运行和断电刹停的功能。

三．用途

YDE三相异步碟式电动机适用于频繁起动，准确定位的各种机械，适用于主驱动和辅助驱动，是起重机械，锻压冲床，建筑机械，纺织机械，印刷机械，木工机械，自动包装机械，碎纸机械，汽保机械，及减速机，风机，泵类机械等的理想配套驱动装备。

四．使用条件及注意事项

1. 使用的电源电压，频率应符合电机铭牌的规定，在额定频率下，电源电压不得低于额定值的90%，否则电机不能释放制动并带动负载运行。

2. 功率小于600W的电机温升限值为85K，功率大于600W的电机温升限值为80K。工作制为S2，S4的电机温升允许高于规定值10K，滚动轴承允许温度为95℃，当环境温度超过40℃或海拔高度超过1000米时，应降低电机功率使用，否则电机易过热而损坏。

3. 三相异步碟式制动电机有S1，S2，S3等工作制，该电机的工作定额须符合电机铭牌上的规定，特殊要求需通过技术合约进行

特殊设计。

4. 电机在露天使用时应加防护罩，用于空气相对湿度不大于90%，周围无爆炸，腐蚀介质的场所。

5. 电机应置于干燥及无有害气体的场所，严禁与其他酸，碱性化学物品存放。运输过程中须保证电机不受碰撞，不受雨淋，不得与有害化学物品混装。

6. 装有释放装置的电机，在断电的情况下，可旋转手柄，使制动解除，便于主机的调整及安装，主机安装或调整完毕，恢复释放装置的制动位置，否则制动将失去作用。

7. 通过设在轴向推力轴承和弹簧之间的垫片，可调整定，转子之间的间隙。该间隙在出厂时已合理调整完毕，在检修中一般不允许擅自改变间隙尺寸。

8. 电机的制动力矩作为定值标注于铭牌上，不允许随意改变制动弹簧影响制动力矩。