

深圳铝合金高空作业平台漏油维修

产品名称	深圳铝合金高空作业平台漏油维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY 高度:4-18米
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳铝合金高空作业平台漏油维修，深圳咏鑫升降机多年销售维修铝合金升降平台经验，维修技师技术高超，故障诊断准确无误，维修及时高效，欢迎咨询。

深圳铝合金高空作业平台漏油维修原因分析

铝合金升降机是一种高空作业设备，高度可达22米，因其价格低廉，造型美观，移动轻巧灵活，很快在国内赢得了市场。在工作中我们又是会看见铝合金升降机漏油，即对环境造成了无人，又影响了工作进度，设备美观度，那么铝合金升降机漏油是什么原因引起的呢？

其一、设备老化，长时间使用设备，没有对设备进行保养，固件发生损坏，松动，油管接头破裂，松动，往往会引起漏油故障。

其二、维修过程中，有些相关配件不匹配，不是同一厂家所生产的配件，或在换液压油时操作不规范，也会引起漏油现象。

其三、设备本身问题，密封件尺寸不当，损坏，老化或油箱质量有问题，有着裂纹，砂眼等情况，也是设备漏油的根源。

其四、设备在工作中超载，也会引起设备漏油。

总而言之，在升降机出现漏油等情况时我们应该维修，或询问购买厂家如何办，尽量在根源上断绝漏油现象，还注意一点，没一年或半年根据铝合金升降机的使用情况对升降机进行保养一次。