

ABB示教器触摸屏触摸无反应故障维修

产品名称	ABB示教器触摸屏触摸无反应故障维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	354.00/台
规格参数	技术好:示教器维修 维修规模大:工程师30位 维修范围:全国
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

ABB示教器触摸屏维修公司凌肯自动化，凌肯自动化维修公司拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

ABB示教器触摸屏触摸无反应故障原因：

触摸屏表面有厚厚的灰尘或水垢堆积，影响信号传输。

触摸屏故障；

触摸屏控制卡故障；

触摸屏信号线故障；

电脑主机串口故障；

电脑操作系统故障；

触摸屏驱动安装错误。

ABB示教器触摸屏触摸无反应故障维修方法：

1、检查触摸屏信号灯指示灯如何闪烁。正常情况下，指示灯有规律地闪烁，一般每秒闪烁一次。并且当触摸屏幕时，指示灯常亮，松开手指，指示灯恢复闪烁。

2.如果信号LED指示灯一直亮，没有任何触摸，请检查屏幕是否需要清洁。然后检查硬件连接的串口是否与您在软件中选择的串口一致。接下来检查电脑主机串口是否工作正常。

3、安装驱动次校准后，注意系统错误，如“未找到控制卡”、“未连接触摸屏”。请根据错误提示检查相应部位。例如，检查触摸屏的信号线是否与控制卡连接牢固，检查所有键盘线是否已连接主机。

4.如果还是无法解决问题，请向人士寻求帮助。

以上是ABB示教器触摸屏触摸无反应故障的原因分析维修方法，可以更好的进行维修，如若不能解决您的问题，可以送至上凌肯自动化进行维修。凌肯自动化维修公司可以维修ABB触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障、报警等等。