

ABB机器人示教器维修触摸不良，无反应

产品名称	ABB机器人示教器维修触摸不良，无反应
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	387.00/台
规格参数	机械手维修保:示教器维修 维修规模大:维修工程师30位 维修范围:全国
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

维修ABB机器人示教器，库卡机器人示教器，机器人各型号示教器触摸不良、局部不灵，无显示，显示不良、竖线、竖带、花屏，摔破，按键不灵，有显示无背光；示教盒操纵杆XYZ轴不良；示教编程器急停按键失效或不灵；示教器数据线不能通讯或不能通电，内部有断线。

ABB机器人示教器触摸不良维修

故障一：触摸偏差

1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：ABB机器人示教器安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：ABB机器人示教器表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁ABB机器人示教器触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

故障二：示教器触摸无反应

现象：ABB机器人示教器触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

示教器触摸屏发生故障；

示教器触摸屏控制卡发生故障；

示教器触摸屏信号线发生故障；

ABB主机的串口发生故障；

ABB机器人示教器示教器的操作系统发生故障；

ABB示教器触摸屏驱动程序安装错误。

解决：

观察示教器触摸屏信号指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次。

当触摸屏幕时，示教器黑屏。