

烟台莱山合力/3吨柴油叉车/CPCD30水箱高温/下水管漏水维修

产品名称	烟台莱山合力/3吨柴油叉车/CPCD30水箱高温/下水管漏水维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台莱山合力/3吨柴油叉车/CPCD30水箱高温/下水管漏水维修

叉车作为目前企业的主要物流搬运设备之一,在我们的工作和生活的物资转运环节扮演了越来越重要的作用。叉车的日常维护和保养,不仅能够有效减少机件磨损,保证企业物流环节的连续运转;还能够清除故障隐患,防范潜在的安全事故。

电动叉车常见故障维修

一、电动叉车操作声响异常

故障原因：1、电动叉车各紧固件螺丝松动，车体导轮和滚轮磨损严重，空隙过大；2、链条与链片销轴磨损空隙过大或者是货叉上、下卡钉与叉架横梁空隙过大；3、查看导轮、滚轮与门架的冲突翻滚空隙是不是过大。货叉与叉架横梁间的合作空隙是不是过大，这些因素都会致使电动叉车在使用时发生声响异常4、查看电动叉车轮胎螺丝是否有松动，轴承是否有损坏等等，5、电动叉车齿轮泵出现故障，如空气由吸油管或密封处进入泵内，吸油管阻力过大，甚至部分已堵塞。齿轮泵精度不高。泵与联轴器不同轴。