

西门子触摸屏维修显示屏黑屏故障处理

产品名称	西门子触摸屏维修显示屏黑屏故障处理
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	351.00/台
规格参数	技术好:触摸屏维修 维修规模大:维修工程师30位 维修范围:全国
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

西门子触摸屏黑屏故障维修分析：首先，确认光源实际上是彩色的尝试在显示器上另一台计算机，反之亦然。检查任何模式开关的设置-极少数情况下有彩色，单色开关或按钮。请注意，对于普通人来说，显而易见的问题是，我的肤色是显像管不好？答案是肯定的，这几乎是不可能的有缺陷的CRT导致色彩完全消失。

西门子触摸屏维修电缆线故障对黑屏的影响：如果问题很轻微和逐渐恶化，这可能只是需要调整颜色的亮度，背景，偏见或颜色显示器内部的增益，驱动控制。即使看起来好像有多余的东西，实际上也可能是减少原色之一，例如，洋红色调是表示绿色信号强度降低。西门子触摸屏电缆线问题通常出现在图片的高光或明亮区域代表增益驱动器故障。现在突然比正常明亮或更暗的颜色导致颜色平衡不正确或背景色可能是由于数字原因，不良的电缆或电缆连接器上的插针弯曲。

西门子触摸屏连接器故障造成的黑屏故障：有时，这并没有真正改变同步本身来自，在这种情况下，会自动检测到但更改了视频参考电平的预期位置成为，您可以尝试检查此设置，然后进行更改来回检查效果。这不太可能是问题在像这样的单独同步系统中，但是发生了奇怪的事情而且结帐既简单又便宜。西门子触摸屏表示不正常的颜色以及用户的调整控件无法纠正它，以使图片的所有颜色同时正确显示。如果这是带有BNC连接器的显示器，并且正在使用它们，请确保您已正确设置了视频终端开关链中**的监视器或**一个监视器；导致不平衡或盛开的常见原因假设显示器本身良好的颜色是不正确的终止。

西门子触摸屏黑屏故障的解决方案：西门子触摸屏不良的焊点在监视器中非常常见也是会造成黑屏有主要原因，这是由于质量差大量制造后，以及焊点的劣化热循环和高温运行的组件。不知道关于电路的任何事情，通常都可以解决这些问题通过查找所有不良的焊接连接以及清洁和重新安置内部连接器。“冷焊点”一词严格是指焊料在制造期间未充分加热的连接是冷却太快，或者在焊锡之前将零件销钉移到哪里巩固的机会。西门子触摸屏黑屏随着时间的流逝，类似的情况可能会发展。热循环，其中零件未正确

固定且本质上是牢固的仅由焊料固定。两种情况常见于大型组件的引脚，例如变压器，功率晶体管和功率电阻器 and 大型连接器。组件的引脚具有热质量大，在制造过程中可能变得不够热。它们相对较大，西门子触摸屏故障可能会因振动而弯曲连接或热膨胀和收缩。