

无锡安川变频器内外部故障维修

产品名称	无锡安川变频器内外部故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:安川 型号:安川 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

HLPNV04D043A、HLPNV05D543A、HLPNV07D543A

海利普变频器HLP-J

HLPJ001143B

HLPJ001543B

HLPJ18D543B

HLPJ002243B

HLPJ003043B

HLPJ003743B

HLPJ004543B

HLPJ005543B

HLPJ007543B

海利普变频器HLP-H 中频机专用变频器

HLPH00D423B

HLPH0D7523B

HLPH01D523B

HLPH02D223B

HLPH0D7543B

HLPH01D543B

HLPH02D243B

HLPH03D743B

HLPH05D543B

HLPH07D543B

HLPH001143B

HLPH001543B

HLPH18D543B

HLPH002243B

HLPH003043B

HLPH003743B

HLPH004543B

HLPH005543B

HLPH007543B

HLPH009043B

HLPH011043B

HLPH013243B

HLPH016043B

HLPH020043B

HLPH022043B

HLPH025043B

HLPH028043B

HLPH031543B

HLLPM00D423C 单三相220V 50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4

HLLPM0D7523C 单三相220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75

AFP35125、AFP3513、AFP3634、AFP3631

AFP3638、AFP3639、AFP33014-F、AFP33017-F

AFP33023-F、AFP33024-F、AFP33027-F、AFP33041

AFP33043、AFP33051、AFP33428、AFP33053

AFP33103-F、AFP33203-F、AFP33483-F、AFP33484-F

AFP33487-F、AFP33583-F、AFP33584-F、AFP33587

松下变频器主要型号：

VF0系列 单相 AC 220V

BFV00022D 0.2KW/1.4A 50/60HZ

BFV00152G 1.5KW/7.0A 50/60HZ

BFV0C0022D 0.2KW/2.4A 50/60HZ

BFV0C0042G 0.4KW/2.4A 50/60HZ

BFV0C0072G 0.75KW/3.6A 50/60HZ

BFV0C0152G 1.5KW/7.0A 50/60HZ

BFV0C0222G 2.2KW/10.0A 50/60HZ

VF0C系列 三相 AC 380V

BFV00074 0.75KW/2.1A 50/60HZ

BFV00154 1.5KW/3.8A 50/60HZ

BFV00224 2.2KW/5.4A 50/60HZ

BFV00374 3.7KW/8.7A 50/60HZ

变频器维修,变频器维修,修理各大品牌变频器,进口变频器维修保养。

本公司是一家从事电路板维修,变频器维修,触摸屏维修,注塑机维修,印刷机维修,数控机床维修,直流调速器维修,伺服电机维修,伺服控制器维修,放大器维修,超声波维修,驱动器维修,步进伺服电机维修,高压变频器维修,软启动器维修,编码器维修,特种控制电机维修,主轴伺服电机维修,高速电机维修,自动化设备维修等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!

伦茨

伦茨变频器维修的型号：

EVF9383-EVV110、EVF9335-EVV210、EVF9337-EVV270、EVF9337-EVV300、EVF9338-EVV210、EVF9338-EVV240、EVF9338-EVV270、EVF9338-EVV300、EVF9381-EVV210、EVF9381-EVV240、EVF9381-EVV270、EVF9381-EVV300、EVF9382-EVV210、EVF9382-EVV240、EVF9382-EVV270、EVF9382-EVV300、EVF9383-EVV210、EVF9383-EVV240、EVF9383-EVV270、EVF9383-EVV300、EVF9335-EVV210、EVF9335-EVV240、EVF9335-EVV270、EVF9335-EVV300、EVF9336-EVV210、EVF9336-EVV240、EVF9336-EVV270、EVF9336-EVV300、EVF9337-EVV210、EVF9337-EVV240、EVF9337-EVV270、EVF9337-EVV300、EVF9338-EVV210、EVF9338-EVV240、EVF9338-EVV270、EVF9338-EVV300、EVF9381-EVV210、EVF9381-EVV240、EVF9381-EVV270、EVF9381-EVV300、EVF9382-EVV210、EVF9382-EVV240、EVF9382-EVV270、EVF9382-EVV300、EVF9383-EVV210、EVF9383-EVV240、EVF9383-EVV270、EVF9383-EV、EVF9321-EV、EVF9322-EV、EVF9323-EV、EVF9324-EV、EVF9325-EV、EVF9326-EV、EVF9327-EV、EVF9328-EV、EVF9329-EV、EVF9330-EV、EVF9331-EV、EVF9332-EV、EVF9333-EV、EVF9321-CVV003、EVF9322-CVV003、EVF9321-EV 0.37kW

EVF9338-EV

EVS9321-ES

EVS9322-ES

EVS9323-ES

EVS9324-ES

EVS9325-ES

EVS9326-ES

EVS9327-ES

EVS9328-ES

EVS9329-ES

EVS9330-ES