

发那科机器人电路板A20B-8201-0110保险丝烧断（故障008）维修方法

产品名称	发那科机器人电路板A20B-8201-0110保险丝烧断（故障008）维修方法
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

那科机器人电路板A20B-8201-0110保险丝烧断（故障008）维修方法一、故障现象：

发那科机器人电路板A20B-8201-0110保险丝烧断，报警显示：SRVO-008 SERVO Brake fuse blown

二、可能原因：EMG印刷电路板上的刹闸保险丝烧断。三、解决方法：1、更换保险丝。

2、检查紧急制动控制印刷电路板上的LED(FALM)看保险丝是否烧断..... 一、故障现象：

发那科机器人电路板A20B-8201-0110保险丝烧断，报警显示：SRVO-008 SERVO Brake fuse blown

二、可能原因：EMG印刷电路板上的刹闸保险丝烧断。三、解决方法：1、更换保险丝。2、检查紧急

制动控制印刷电路板上的LED(FALM)看保险丝是否烧断。发那科FANUC机器人控制柜常见故障问题检

测检查及维修 控制器部件 检查1：控制器断路器开且没有跳闸 维修：合上断路器 检查

2：查看电源板（PSU）上的LED指示灯（GREEN）是否亮。 维修：如果LED指示灯没亮可能是PSU

的200V供电电源没有或PSU上的F1保险丝毁坏：1如果200V电源没有请检查供电 线路.....