

# 基恩士触摸屏维修方法及原因分析

产品名称	基恩士触摸屏维修方法及原因分析
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	384.00/台
规格参数	技术好:触摸屏维修 维修规模大:维修工程师30位 维修范围:全国
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

基恩士触摸屏维修屏幕显示异常故障原因

- 1.电源电压的故障。
- 2.主机驱动器系统故障。
- 3.外界干扰导致的基恩士触摸屏花屏故障。
- 4.主屏幕本身的故障对基恩士触摸屏花屏的影响。

基恩士触摸屏屏幕显示异常故障维修案例分析

机器带回后第二天大早上班开始检测，在拆机后将基恩士触摸屏的内部全部检测一下，仅仅是更换了一根灯管后机器便恢复了正常的显示。机器修好后司机便送回给客户，到现场装机后下午4点多钟客户来电话说机器又出现了花屏故障，这样维修没检测1个小时机器又出现了同样的故障了，这不得不让我怀疑是主机驱动的问题了。这次客户将触摸屏与主机一起带到公司来，将驱动系统重新安装后启动基恩士触摸屏恢复屏幕正常，心想这次总算是好了吧，不会再有什么故障出现了。

结果是好景不长第二天一大早客户又来电话了，说机器依然是花屏故障，这时在网上下载了一个基恩士触摸屏电容式触摸屏的说明书研究一下。电容式的触摸屏的优点是性能很好，并且它的稳定性很强，抗静电能力强，缺点是基恩士电容式触摸屏的抗干扰能力比较差，按照这个来看机器在公司测试是好的，但是到了现场后机器就会出现故障这也能说明机器的现场可能存在干扰器，干扰到这台基恩士触摸屏的运行。

苏州基恩士MT-260触摸屏屏幕显示异常故障维修案例分析总结：以上是基恩士触摸屏屏幕显示异常故障的检测分析维修方法，可以更好的进行触摸屏维修，如若不能解决您的问题，可以送至昆耀自动化进行

维修。

昆耀自动化维修公司可以维修基恩士触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障、报警等等。