

# HDK木工电机主轴维修十种故障处理

产品名称	HDK木工电机主轴维修十种故障处理
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

## 产品详情

HDK木工电机主轴维修十种故障处理 雾化发生器进气压为0.25~0.3MPa，选用20#透平油，油滴速度控制在80~100滴/min。润滑油雾在充分润滑轴承的同时，还带走了大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题，必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和，排气应顺畅，各喷油小孔的喷射角与轴线呈15°夹角。立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心电主轴、车铣复合加工中心主轴、双摆和单摆主轴、实验拖动电主轴、离心打散电主轴等）含欧品牌如:KESSLER、FISCHER、PRECISE、OMLAT、WEISS、GAMFIOR、CYTEC、SPI-TEC、STEINMETZ、JUKOMET、SPL、KAPP、VOUMARD、REISHAUER、HASS、Dr.Kaiser、UKF、BUDERUS、DMG、SMZ、MEYRAT、T、IMT、HSD、JAEGER、IBAG、DOIMAK、RENAUD、WMZ、FS、IMA、PERONSPEED、CAPELLINI、SIEMENS、EWAG、EITZENBERG、NILES、TDM、SSB、WENDT、STEP-TEC、CINCINNATTI、SETCO、DRAKE等。已经具备知名品牌主轴的维修能力。目前，我们常维修的有日本（牧野、森精等）；德国(DMG、WISSDENG等)、OMLAT、HSD、RENAUD、Fischer、IBAG、Jager、STA、RPS、SEIKO、NSK、Mitsui等多个国家品牌的主轴，我们坚信不论主轴品牌、不论规格、不论生产国籍。日本的MORI-SEIKI、NTC、MAZAK、MITSUBISHI、TOYO、TAIYO、KOYO无心磨、IZUMI、ENSHU、YASDA、HAMAI等；韩国的DAEWOO、KMT（KP）；台湾的品牌如SPINDER、KCG、THETA、PARFAITE、WT、CHEVALIER等。