

# NPP耐普蓄电池NP12-200机房设备UPS电源

产品名称	NPP耐普蓄电池NP12-200机房设备UPS电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	1100.00/块
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP12-200 核电状态:铅酸蓄电池
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

### NPP耐普蓄电池NP12-200机房设备UPS电源

耐普蓄电池充不进电是指发动机在正常工作的情况下，蓄电池长时间充电而电压上升很慢。其原因如下：  
1.充电线路中接线头松动或锈蚀，使电阻增大，电流强度减小。  
2.耐普蓄电池极板硫化，使其表面附有一层导电性能差的白色\*酸铝晶粒。这种粗大晶粒堵塞极板孔隙后，电解液便难以渗入，导致内阻增大，电流无法通过。  
3.由于采取大电流给耐普蓄电池充电或放电，电解液比重过大或液面高度不够等原因，使耐普蓄电池极板损坏。诊断时，先检查各接线头是否松动或锈蚀，然后根据充电时的现象来判断极板是否硫化。若充电时电解液的温度上升很快，或充电时间不长，电解液便产生大量气泡，但电压并未提高，电解液比重也无明显增加，则说明极板已硫化。当硫化不严重时，可倒出全部电解液，注入蒸馏水，然后用2安培左右的小电流进行长时间充电，使\*酸铝溶解，但应注意不要让蓄电池温度升高。当电解液比重在数小时内不增加时，表明耐普蓄电池已充足电，再进行放电。

经过多次充放电循环，使活性物质复原后，如仍不正常，应更换新品。