

维修CR-10色差仪IlluminationError故障 换灯校正 故障MeasureAgain电板损坏

产品名称	维修CR-10色差仪IlluminationError故障 换灯校正 故障MeasureAgain电板损坏
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:柯尼卡美能达 型号:CR-10 产地:日本
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

维修CR-10色差仪Illumination Error故障 换灯校正 故障Measure Again电板损坏

Measure Again (再次测量)

进行测量时，没有正确地使用或移动色差计会导致周围的光束进入测量的孔径。再进行测量，确定色差计的测量口轻触样品；按测量键，切勿移动，直至听到“哔”的一声，表示已完成测量。

Sample Too Dark (样品颜色太深) 样品的反射率太低 ($L^* < 10$)。

样品的反射率低于 ($L^* < 10$) 时，不能进行测量。

Illumination Error (照明错误) 当灯泡的白热丝损坏时或测量电流发生故障。

CR-10色差仪安装使用的一些小建议：

开启或关闭电源时，确定色差计的“POWER”键已设定在O位(关闭)。

切勿将不同种类的电池及旧电池放在一起使用；这样会缩短电池寿命及损害色差计。

切勿接触电池使电池接头短路，这样会损害色差计或漏电。

选用碱性电池较佳。