

信捷触摸屏主板维修原因分析

产品名称	信捷触摸屏主板维修原因分析
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	384.00/台
规格参数	技术高:触摸屏维修 维修规模大:工程师30位 维修范围:全国
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

信捷触摸屏主板故障症状

检测出现故障或发生故障的主板与其他发生故障的组件之间的差异可能很困难。由于信捷触摸屏的所有组件均已插入主板，因此出现了此困难。因此，如果您看不到屏幕，则可能是主板出现故障或视频卡出现了故障。因此，触摸屏的任何部分故障都可能是主板故障的迹象。但是，还有一些更具体的迹象表明故障是主板。其中包括系统随机关闭电源，触摸屏的所有组件打开电源，屏幕上不出现实时图像以及仅主板的某些组件正常工作。

信捷触摸屏主板故障原因分析维修

与大多数触摸屏组件一样，主板故障时常见的罪魁祸首是热量。所有信捷触摸屏组件对热特别敏感，并且触摸屏内部可能会变得很热。随着时间的流逝，这会使主板磨损，并可能导致其故障。主板故障的第二个常见原因是电气损坏。通常，这是在触摸屏维护期间发生的，例如安装新的外围设备。在维护期间，如果技术人员的手上积聚了静电，则静电可能会排入主板，从而导致故障。电涌，例如雷击电源线所产生的电涌，也可能导致主板故障。使用电涌保护器通常可以防止这种情况，但是某些电涌足以抵消电涌保护器的功率并损坏主板。主板故障的**一个常见原因是物理损坏。这可以是水损坏或实际物理冲击的形式。尽管通常对主板进行很好的保护，但如果对机箱强力撞击或将水引入机箱内，则可能导致主板故障。

信捷显示屏触摸屏维修总结：以上是信捷触摸屏主板故障的症状分析与原因分析维修方法，可以更好的进行触摸屏维修，如若不能解决您的问题，可以送至昆耀自动化进行维修。

昆耀自动化公司可以维修信捷触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障、报警等等。

