

# 泉州西门子伺服驱动器维修

产品名称	泉州西门子伺服驱动器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

## 产品详情

泉州西门子伺服驱动器维修

西门子伺服驱动器维修：报警F7900故障原因分析：

1驱动器控制的电机突然卡死，或者短路。短路造成的过流有时间也会造成报警F7900

2电机持续高负载运行。电机持续高负载极限运行，导致报警F7900.

3驱动器内部检测电路故障，造成无报警。

一般来说很多人会忽略了短路造成的799报警。还有驱动器内部故障也会导致检测电路故障，这个很多人想不到的，这个也包括我在内。通过维修西门子驱动几十个案例以后总结了这几点的精华干货，可以参考一下，不过情况不同，可能也不一样。我们还是建议通过这几点进行全面的检测，才能准确找出西门子的这个7900发生故障的真真原因。