

定州别墅铜雕刻楼梯与新中式铜扶手结合 彰显质感色彩加持

产品名称	定州别墅铜雕刻楼梯与新中式铜扶手结合 彰显质感色彩加持
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1430.00/米
规格参数	品牌:新曼 品种:直爬梯阔架 楼梯风格:新中式
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

定州别墅铜雕刻楼梯与新中式铜扶手结合 彰显质感色彩加持

对于铜艺楼梯，潮湿是引起金属锈蚀、镀铬产生脱膜等问题发生的主要原因。针对这样的情况，首先，就需要把室内湿度保持在正常范围之内。

生锈，也是铜艺楼梯不可避免的问题。当遇到这种情况时，请不要用砂纸打磨。倘若出现较为浅小的锈迹，就用棉纱蘸机油涂在生锈处，稍等片刻，再用布揩擦即可。在锈迹扩大变严重时，则需要聘请有关技术人员前来维修。

在家居空间中，有那么一种艺术，蜿蜒而上，在金黄色的铜艺雕花与五光十色的宝石之间，尽显美态，这就是法式铜艺楼梯。

然而，在扶手上的浮雕纹饰与凹陷处，就理应采用细软羊毛刷进行除尘。这样便确保细微之处的灰尘，都可以被清理干净。

不仅如此，在铜艺楼梯安装前，也应该注意选择摆放的位置，因为在安置过程中，不能把它放在常被硬物碰到的地方，而理应放置在平稳的地面，并且不能常常移动。否则，就会让楼梯产生变形，减短寿命。

。