

厦门富士伺服驱动器维修

产品名称	厦门富士伺服驱动器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

厦门富士伺服驱动器维修

厦门友亿佳自动化设备维修各品牌型号变频器，伺服驱动器，触摸屏(人机界面)，工控机，PLC，扫码器，直流调速器，软启动器，系统控制器，工业电路板，I/O板卡，工控主板；等各行业工控设备维修。

P-0-4014有误.对策：确认电机型号及编码器的型号(P-0-4014)。检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线及CSB的编码器反馈口，故障代码：E2074F2076 C0210 C0220 C0271故障描述：一些相关的编码器故障报警，故障代码：C0201,故障描述："无效的参数，当切换到操作模式P4时,内部的参数被检测,有参数超出它定义的范围时就出现该报警.对策：查看S-0-0022参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数(02,03版固化软件)（2）查看S-0-0423参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数(04版固化软件)通常加载基本参数后，导入备份参数可以解决此问题，故障代码：E8260,故障描述：扭矩过载,对策：减小加速度,增大相应的限制值