

(修复多年经验) 西门子腹部探头声透镜晶片裸露损坏修理

产品名称	(修复多年经验) 西门子腹部探头声透镜晶片裸露损坏修理
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(修复多年经验) 西门子腹部探头声透镜晶片裸露损坏修理

上海耀宥电气维修有限公司主要维修机器有GE系列彩超.西门子系列.日立系列.飞利浦系列.东芝系列.我们都是芯片级服务维修,在全国维修彩超公司中也是,接到维修后较远的客户争取在24小时到达现场,(有备件的情况下)48小时为您解决问题,西门子彩超故障维修X600仪器开机报错无法进入系统故障维修
维修西门子系列:PREMIER、G50、G60、X150、X300、X300PE、凤凰、S2000、SC2000、S3000等
高端机器仪器

彩超探头是彩超独有部件,其故障有独特性,但也不复杂。通常用的彩超探头有线阵探头和机械扇扫探头。其中机械扇扫探头故障较多,常见故障为扇扫探头内有气泡,处理方法是:排气、灌油,在有关书中叙述过处理方法,这里不再重复,另一常见故障是扇扫探头不转,通常是探头本身驱动电机损坏,这时处理比较麻烦,需把探头锯开。医用彩超是一台很复杂的电子仪器,其中有很多插板、插件、接线等。当受到较大振动时,这些插件有可能松动造成接触不良,使整机或机器的部分功能不能正常工作。有一次,我们修过一台All-DA-SSD-630。复合机,该机连续多普勒不工作.其它功能正常。开机检查未发现故障,重新清理插件后,机器工作正常。此例告诉我们在移动彩超时一定要尽量少其振动,平时彩超的脚轮的锁开关一定要锁住,以免机器滑动与其它物体碰撞。综上所述,我们可以看出彩超的故障千变万化,有时使人眼花缭乱无从下手,但彩超维修工作也有它的技术性、科学性和规律性,只要认真分析、细致查找,再复杂的故障也能排除。但如稍有疏忽,就会多走弯路,甚至造成更多的损失。