

8000转主轴维修十项故障解答

产品名称	8000转主轴维修十项故障解答
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

8000转主轴维修十项故障解答 8000转主轴维修 机床配件——各种服务器、伺服马达、电子板、手轮、手轮编码器、手轮线、行程开关、波段开关、传输线、马达回授线、动力线、驱动器信号线、操作面板、弹簧片、马达编码器、NSK轴承、轴承油、动力接头、编码器接头、单向阀、进口耐磨胶等配件数控机床光机配电、旧机床数控系统改造与升级电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小、噪音低、响应快等优点。雾化发生器进气压为0.25~0.3MPa，选用20#透平油，油滴速度控制在80~100滴/min。润滑油雾在充分润滑轴承的同时，还带走了大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题，必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和，排气应顺畅，各喷油小孔的喷射角与轴线呈15°夹角。日本的MORI-SEIKI、NTC、MAZAK、MITSUBISHI、TOYO、TAIYO、KOYO无心磨、IZUMI、ENSHU、YASDA、HAMAI等；韩国的DAEWOO、KMT（KP）；台湾的品牌如SPINDER、KCG、THETA、PARFAITE、WT、CHEVALIER等。8000转主轴维修轴承更换