

(探头维修电话) 西门子彩超腹部探头上机图像模糊、无图像修理

产品名称	(探头维修电话) 西门子彩超腹部探头上机图像模糊、无图像修理
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(探头维修电话) 西门子彩超腹部探头上机图像模糊、无图像修理

上海耀宥电气维修有限公司主要维修探头故障：

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，等等。

2.

维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

根据狗或猫的解剖结构，将换能器垂直于皮肤，放在感兴趣的区域上。例如，如果评估一只猫的脾脏，则将探头放在肋弓左侧尾部和外侧腹部的后方，并以浅视野观察脾脏。

放置换能器，使感兴趣的区域尽可能靠近表面。

如果有异常，请始终在两个成像平面（长轴和短轴）中进行检查。

首先在多频传感器上使用频率。较高的超声频率可以提供更好的分辨率，但不会像较低的频率那样深入。

了解您的换能器频率的限制：超声医师只能扫描探头所能达到的深度。可能需要使用低频探头来扫描胸部较深或大型犬的较深结构或整个腹部。

较高频率的探头（例如线性换能器）比弯曲阵列换能器提供更好的空间分辨率，原因有两个：线性换能器（1）通常具有更高的频率，并且（2）它们的US光束在深度上不会发散。