

(十多年维修经验) 西门子彩超腹部探头常见故障维修解决方法

产品名称	(十多年维修经验) 西门子彩超腹部探头常见故障维修解决方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(十多年维修经验) 西门子彩超腹部探头常见故障维修解决方法

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，等等。

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

进入维修模式，按菜单键，密码为空，自检一遍看有没有明显的报错信息；

2、再进去EVENT LOG，插上U盘按住CTRL+ALT+S下载报错日志，分析内部的TXT文件，上面会有详细的描述报错原因，可以作为参考的依据，长假尼的是HV报错或者TI报错；

3、先怀疑HV问题，高压是有DCDC板供给的，在机器的左侧竖起的板子就是DCDC板，48V输入，HV是100V，用表测量100V的动态，当机器出现报错后100V是都一直存在；

4、如果100V停了，说明DCDC板肯定有问题，如果100V还一直有，那么TI板的可能性就很大了；