

窗扇五金配件更换维修-开启窗配件检查维修-铝合金门窗维修

产品名称	窗扇五金配件更换维修-开启窗配件检查维修-铝合金门窗维修
公司名称	广州粤宇幕墙维保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟汉路38号
联系电话	84990805 18928747618

产品详情

1、窗扇下垂

由于窗扇五金紧固件松动或产品质量问题，造成窗扇下垂，导致开关窗扇困难；

解决方案：紧固窗扇五金或更换质量问题配件解决。

由于窗扇制作过程未严格按照标准进行，放置窗扇玻璃垫块时位置不正确，导致窗扇受力不均，引起窗扇变形下垂；

解决方案：拆除窗扇玻璃，先将变形窗扇复位后，安装窗扇玻璃，并正确放置玻璃垫块。

2、门窗漏风

由于窗扇五金紧固件松动或产品质量问题，造成窗扇关闭不严，引起漏风；

解决方案：紧固窗扇五金或更换质量问题配件。

由于门窗所使用密封胶条质量不合格，使用一段时间后，密封胶条失去弹性，造成系统装配缝隙之间不能密封，引起漏风；

解决方案：更换符合国家标准的三元乙丙密封胶条。

由于门窗扇制作尺寸存在偏差，不能满足型材系统的搭接需求，引起窗扇漏风；

解决方案：无法通过维修解决，需要重新更换。

3、门窗漏水

由于窗扇五金紧固件松动或产品质量问题，造成窗扇关闭不严，引起漏水；

由于门窗所使用密封胶条质量不合格，使用一段时间后，密封胶条失去弹性，造成系统装配缝隙之间不能密封，引起漏水；

解决方案：更换符合国家标准的三元乙丙密封胶条。

由于门窗外檐胶质量问题，造成打胶部位开裂，引起漏水；

解决方案：可使用硅酮密封胶重新打胶。

由于门窗扇制作尺寸存在偏差，或生产工艺未按要求进行，导致门窗漏水；

解决方案：可通过维修在短期内解决问题，不能；建议重新更换。

在排除以上问题后，门窗漏水问题仍未解决，则此类漏水是由于保温层与墙体之间进水至门窗与墙体之间渗入室内造成的；

解决方案：拆除门窗玻璃，剔除外檐窗台及门窗与墙体之间抹灰，用防水砂浆重新抹灰后，打硅酮耐候外檐胶，再重新安装窗玻璃。

广州粤宇幕墙维保工程有限公司成立于2011年，坐落于广州番禺，是一家**幕墙（玻璃）安装、幕墙设计，幕墙制作施工，幕墙维护保养、幕墙维修,幕墙打胶换胶，幕墙开窗改造、幕墙检测、幕墙玻璃维修的公司，也是**从事既有**幕墙后期的安全及表观性检测、改造、维修、维护、保养等幕墙服务单位。自成立以来我司一直专注于幕墙工程建设服务。公司宗旨：用**的头脑，做**的事。我司拥有**的施工团队及雄厚的技术力量，有特的安装、维修设备，可以解决异型、度、复杂结构的幕墙和现场幕墙施工，能熟练安装、调试、改装、维修和维护各种复杂结构，形态各异的难度较高的高层幕墙。可为各类幕墙消除隐患；提供**维修、保养、技术改造等工程服务。如有业务需求，欢迎您来电咨询洽谈

业务服务遍布广州、深圳、东莞、佛山、珠海、惠州、江门、中山等多个区域.....

关键词：窗扇五金配件更换维修、开启窗配件检查维修、窗户合页更换铰链、密封胶条更换、窗扇风撑更换、窗扇执手更换、铝合金门窗维修