

三门峡太阳能路灯厂家天佑

产品名称	三门峡太阳能路灯厂家天佑
公司名称	河南天佑新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	天佑:太阳能路灯 02:12 河南:新郑
公司地址	新郑市孟庄镇孟庄农民创业园D02
联系电话	15515518058

产品详情

三门峡太阳能路灯厂家,三门峡太阳能路灯,三门峡太阳能价格,三门峡太阳能灯是什么东西在夜晚的时候给我们光亮,就是路灯,随着科技的发展。现在都改用太阳能路灯了,节能环保,有时候也会出现一些小故障,太阳能路灯突然不亮了怎么办?太阳能路灯不亮的原因有哪几种,许昌太阳能路灯小编就带你们真正了解一下:

一、LED光源损坏

这属于比较常见的原因,由于自然或者是人为的原因造成LED光源损坏,导致太阳能路灯系统不能工作、时亮时不亮、闪烁等情况。

解决方案:检修LED光源或更换LED光源。

二、太阳能电池板损坏

这种情况其实不多,因为太阳能电池板一般使用寿命较长,但是任何商品都不是无缺的。也许是太阳能路灯系统不能工作或工作时间不够。

解决方案:只能更换太阳能电池板。

三、太阳能电池正负极接反了

[先确认电池板的正负极是否接反]

太阳能路灯系统安装后只会亮一次，当蓄电池的电用完后太阳能路灯就再也不会亮了。

解决方案：调换太阳能电池板正负极。

四、恒流源损坏

[排除系统重启灯泡正常工作]

太阳能路灯系统不能工作，LED灯不会亮或者是闪烁。

解决方案：检修恒流源或者直接更换恒流源。

五、控制器错误

[控制面板无按钮，需要外加手持端或用数据线连接电脑用软件重置，请供应商协助]

太阳能路灯系统不能正常工作，LED灯时亮时不亮，亮的时间不够，白天亮晚上不亮或者一直亮着。

解决方案：控制器的设置、程序、硬件都需检修，重新设置控制器、直接更换控制器。

六、线路老化或线路断开

太阳能路灯系统不能正常工作，LED不会亮或是闪烁。

解决方案：重新连接电线或更换电线。

七、人为造成太阳能路灯系统硬件损坏

这种情况一般比较严重，太阳能路灯系统不能正常工作。

解决方案：遇到这种情况，需要检修排查出损坏的硬件，再进行硬件维修或更换损坏硬件。

以上7点就是三门峡太阳能路灯厂家,三门峡太阳能路灯,三门峡太阳能价格,三门峡太阳能灯给大家总结的太阳能路灯突然不亮了会出现的一些原因。还有它的解决办法。大家可以多了解一下哦。