

(售后维修解决) 西门子高频探头上机图像模糊有干扰修理

产品名称	(售后维修解决) 西门子高频探头上机图像模糊有干扰修理
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(售后维修解决) 西门子高频探头上机图像模糊有干扰修理

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

探头好比彩超设备的核心，收集人体原始数据，设备再将数据处理成我们看到的图像。如果输入的数据出错，那么形成的诊断图像将受到影响，导致诊断病人的图像显示不准确或不清晰。

为了获得完整的图像，探头的作用至关重要，OEM 原厂为此投入大量精力进行探头研发。图像质量与疾病的诊断息息相关，过去十年中设计工程师从探头开始，在图像质量的改善和增强上投入了大量的精力。由于这些改进，超声波开始进入临床领域，并且临床应用不断扩大。