

(可发备用探头使用) 西门子高频探头上机图像部分缺失/模糊维修

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | (可发备用探头使用) 西门子高频探头上机图像部分缺失/模糊维修 |
| 公司名称 | 上海耀宥电气有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303 |
| 联系电话 | 021-57855250 18516586104 |

产品详情

(可发备用探头使用) 西门子高频探头上机图像部分缺失/模糊维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

声透镜大多由硅基材料制成。为了降低信号损失，获得的声波输出，声透镜也需要大量的设计工作。探头声透镜制作过程相当复杂。生产东西都要用专门的模具，模具并不是现成的。要制造或维修探头，必须要有专门的模具，这也增加了探头的成本。也就是说，探头的设计需要考虑降低制造难度，比如采用可重复的、一致的工艺，经济节约的材料等等。