

山西晋城包安装 耐候钢板加工厂家 耐候钢园林景观 耐候钢花盆 耐候钢花池

产品名称	山西晋城包安装 耐候钢板加工厂家 耐候钢园林景观 耐候钢花盆 耐候钢花池
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

耐候钢与其他耐腐蚀钢不同，例如奥氏体不锈钢，抵抗生锈的形成。耐候钢会生锈，但外表面只会生锈。一旦形成外层锈，锈就不会深入到耐候钢中。表面的防锈层起到屏障的作用，实际上可以防止钢材进一步腐蚀。