

# 山西忻州可提供样品 耐候钢厂家 耐候钢园林景观 耐候钢镂空雕刻 耐候钢特点

产品名称	山西忻州可提供样品 耐候钢厂家 耐候钢园林景观 耐候钢镂空雕刻 耐候钢特点
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

## 产品详情

在某些环境中不应使用耐候钢，因为耐腐蚀性不能承受这些条件。耐候钢不应用于含氯量高的环境中，因为防锈层不能承受富含氯的环境中存在的大量腐蚀性物质。这可能导致过早失败。可能导致极端pH值引起的电化学腐蚀或腐蚀的应用也不应使用耐候钢。