

# 陕西汉中锈钢板加工厂家 包邮施工场地 耐候钢板加工 耐候钢雕塑 耐候钢锈处理

产品名称	陕西汉中锈钢板加工厂家 包邮施工场地 耐候钢板加工 耐候钢雕塑 耐候钢锈处理
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

## 产品详情

在耐候钢表面锈蚀之后，需要使用一定的方法让其表面的锈层固化。就是需要抑制钢铁初期所流出的锈让耐候钢趋于安定化，外观上与一般的涂装相似，但是一般的涂装是以遮断外气与钢的外面来抑制生锈，而锈安定化则是促进生锈的安定化。