

## 6AV6 542-0BB15-2AX0西门子操作屏（维修服务10年）

产品名称	6AV6 542-0BB15-2AX0西门子操作屏（维修服务10年）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

### 产品详情

6AV6 542-0BB15-2AX0西门子操作屏（维修服务10年）；

#### 触摸屏常见故障处理方法

- 1.触控正常，主板程序无反应主板故障，更换主板
- 2.触摸不良，触摸失灵;操作灵敏度不够触摸电阻异常，银浆线电阻无穷大：客户程序问题
- 3.电源烧损：电源三极管被大电流击穿更换主板
- 4.主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示客户环境恶劣造成文本元件损坏，
- 5.PWR灯不亮，其他一切正常重新接好PWR灯信号线
- 6.双串口无法通讯错用软件所致
- 7.主板松动：触摸面板固定支脚断裂用强力胶粘合
- 8.串口通讯不良：更换IC后仍无法通讯，主板故障
- 9.触摸屏上电无反应主板逆变器部分烧毁
- 10.对地短路，烧损
- 11.通讯不良：串口针脚歪斜，接触不良导致无法通讯调整针脚位置误用软件所致

12.画面不能切换：面板表面有裂痕导致触摸不良

13.触摸死机，客户误用软件触摸屏类

6AV6 542-0BB15-2AX0西门子操作屏（维修服务10年）；

西门子触摸屏开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修，西门子触摸屏灯管不亮维修，触摸屏玻璃烂维修更换，触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸维修，触摸屏不能校准维修，触摸屏无背光维修，触摸屏高压板销售更换，触摸屏灯管销售更换，西门子触摸板销售更换，西门子触摸屏主板销售，西门子触摸屏液晶屏更换，西门子触摸屏液晶屏显示，西门子按键屏维修，西门子操作面板维修，西门子触摸屏按键坏维修，西门子操作面板按键坏维修，按键不灵维修，西门子按键膜更换销售，西门子触摸屏通电无反应维修，触摸屏显示故障维修，西门子触摸屏程序备份，西门子触摸屏解密，公司维修工程师可对客户提供上门检测维修服务

西门子屏维修型号包括：

6AV6643-0CB01-1AX0（MP277）

6AV3637-1LL00-0FX1(OP37)

6AV6 640-0CA11-0AX0 TPmicro 触摸式 s7-200系列用

6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP micro s7-200系列用

6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸

6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸

6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸

6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸

6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文

6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板，10寸64K色中文

6AV6 643-0CD01-1AX2 MP277-10寸触摸屏