

无锡亚冠防爆反应釜温控机 SUNDI -255V

产品名称	无锡亚冠防爆反应釜温控机 SUNDI -255V
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:SUNDI -255V 温度范围:-25 ~ +300
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

无锡亚冠防爆反应釜温控机在使用的过程中有时也会出现故障，那么造成这种现象的原因是及处理方法一起来看看吧！

防爆反应釜温控机转子不平衡引起的振动原因：

- 1.防爆反应釜温控机风机叶片被腐蚀或磨损严重；
- 2.风机叶片总装后不运转、由于叶轮和主轴本身重量、使轴弯曲；
- 3.叶轮表面不均匀的附着物，如铁锈、积灰或沥青等；
- 4.运输、安装或其他原因，造成叶轮变形，引起叶轮失去平衡；
- 5.叶轮上的平衡块脱落或检修后未找平衡。

处理方法：

- 1.修理或更换；
- 2.重新检修，总装后如长期不用应定期盘车以防止轴弯曲；
- 3.清除附着物；
- 4.修复叶轮，重新做动静平衡试验；
- 5.找平衡。